

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO.**

CONTRATADA: **NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO - IMÓVEL LOCADO**, objeto do Contrato Nº 024/2015, CP 01/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/07/2015 até 15/08/2015 (terceiro mês de obra).

I. SERVIÇOS

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01C: uso de andaime na execução das instalações sanitárias



Figura 02C: uso de andaime na instalação das eletrocalhas, no térreo



Figura 03C: Andaime sendo utilizado para execução de emboço



Figura 04C: Caçamba utilizada na remoção de entulhos, no estacionamento à frente do imóvel

I.3. DEMOLIÇÕES.



Figura 05C: Furos em laje, para passagem de tubulações de esgoto



Figura 06C: Furos em laje, para passagem de tubulações de esgoto



Figura 07C: portinhola metálica, antes da demolição



Figura 08C: Região de parede após a demolição da portinhola metálica



Figura 09C: Início da remoção das calhas e rufos



Figura 10C: Início da remoção das calhas e rufos

I.4. SUPRAESTRUTURA.



Figura 11C: Vergas e contravergas instaladas no primeiro pavimento



Figura 12C: Vergas e contravergas instaladas no primeiro pavimento



Figura 13C: Vergas e contravergas instaladas no primeiro pavimento



Figura 14C: Vergas e contravergas instaladas no segundo pavimento



Figura 15C: Vergas e contravergas instaladas no segundo pavimento



Figura 16C: Vergas e contravergas instaladas no segundo pavimento

I.4. PAREDES E PAINÉIS



Figura 17C: Alvenaria de fechamento da portinhola metálica



Figura 18C: Adaptações nos vãos de janelas do segundo pavimento

I.7. COBERTURA



Figura 19C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 20C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 21C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 22C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 23C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 24C: Calhas instaladas na cobertura



Figura 25C: Telhas substituídas por novas, na cobertura



Figura 26C: Telhas substituídas por novas, na cobertura



Figura 27C: Telhas substituídas por novas, na cobertura



Figura 28C: Telhas substituídas por novas, na cobertura

I.10. REVESTIMENTOS INTERNOS



Figura 29C: Chapisco e emboço das paredes dos PAB



Figura 30C: Chapisco e emboço das paredes dos PAB

I.11. REVESTIMENTOS EXTERNOS



Figura 31C: Requadro de janelas no pavimento térreo



Figura 32C: Requadro de portas e janelas no pavimento térreo



Figura 33C: Emboço junto às adaptações das janelas do primeiro pavimento



Figura 34C: Emboço junto às adaptações das janelas do primeiro pavimento



Figura 35C: Janelas e portas do primeiro pavimento requadradas



Figura 36C: Serviço de requadro sendo executado

I.12. PISOS INTERNOS/EXTERNOS



Figura 37C: Contrapiso executado no pavimento térreo



Figura 38C: Contrapiso executado no segundo pavimento

I.13. CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS



Figura 39C: Detalhe da pingadeira abaixo de um peitoril



Figura 40C: Detalhe da pingadeira abaixo de um peitoril



Figura 41C: Detalhe de peitoril instalado no térreo



Figura 42C: Detalhe de peitoril instalado no térreo

I.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 43C: Pontos de esgoto primário, executados no primeiro pavimento



Figura 44C: Pontos de esgoto primário e secundário executados no segundo pavimento



Figura 45C: Pontos de esgoto primário e secundário ligando-se à prumada



Figura 46C: Pontos de esgoto primário e secundário executados no primeiro pavimento



Figura 47C: Chegada de pontos de esgoto primário e secundário no primeiro pavimento



Figura 48C: Chegada de pontos de esgoto secundário no segundo pavimento



Figura 49C: Detalhe de prumada de esgoto primário no primeiro pavimento



Figura 50C: Detalhe de prumada de esgoto primário no segundo pavimento



Figura 51C: Detalhe de prumada de esgoto primário



Figura 52C: Detalhe de prumada de esgoto primário

I.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: Eletrocalhas (fundo #200x100, frente #200x50) instaladas no pavimento térreo



Figura 02E: Eletrocalhas #200x50 instaladas no pavimento térreo



Figura 03E: Cruzeta 90° #200x50



Figura 04E: Perfilado #38x38, instalado no térreo



Figura 05E: Tê #200x50



Figura 06E: vista das eletrocalhas no térreo



Figura 07E: aferição da espessura da chapa de eletrocalha #200x100




Figura 08E: Aferição de dimensão do perfilado #38x38



Figura 09E: Aferição da espessura de perfilado #38x38



Figura 10E: Fornecedor do material elétrico (eletrocalhas e perfilados)



Figura 11E: Aferição das dimensões de eletrocalha lisa #200x100



Figura 12E: Aferição das dimensões de eletrocalha lisa #200x100



Figura 13E: Eletrocalha lisa #200x50 instalada no térreo



Figura 14E: Eletrocalhas lisas #200x50 instaladas no térreo