

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: **ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**

CONTRATADA: **CONSTRUTURA PLANESPAÇO LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 01/2017, PO 77/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 04/03/2017 até 31/03/2017 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1. GUARITA

1.7 ESQUADRIAS



Figura 1 (à esquerda) mostrando a porta de madeira 60x210cm, instalada no sanitário da guarita. Na figura 2 (acima), detalhe da janela 50x50cm, nova, também instalada no sanitário da guarita.




Figura 3: Janelas que receberam vidro temperado ao fundo e janela nova 90x120cm à esquerda na imagem



Figura 4: Janelas existentes que receberam vidro temperado




Figura 5: Janelas existentes que receberam vidro temperado



Figura 6: Detalhe de arremate e vedação de janela reinstalada (mudou de local)

1.8 COBERTURA

Figura 7: Detalhe da cobertura metálica já devidamente montada e fixada em placas de base, sobre pilares. A estrutura já se encontra pintada e aguarda a instalação da telha de policarbonato alveolar





Figura 8: Outra vista da cobertura metálica, que foi executada em perfis retangulares (caixão) nas suas diagonais, montantes e terças.

1.12 RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÃO




Figura 9: Rodapés em poliuretano, instalados na guarita



Figura 10: Detalhe dos rodapés em poliuretano



Figura 11: Rodapés em poliuretano, instalados na guarita



Figura 12: Pedra em granito cinza andorinha, na composição do balcão de atendimento

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 13: Vaso sanitário, instalado no banheiro da guarita



Figura 14: Detalhe da caixa acoplada ao vaso



Figura 15: Detalhe do assento instalado junto ao vaso sanitário



Figura 16: Detalhe do lavatório com coluna e torneira instalada



Figura 17: Suporte metálico para papel higiênico



Figura 18: Dispenser de sabonete líquido



Figura 19: Dispenser de papel toalha



Figura 20: Cabideiro metálico tipo gancho



Figura 21: Espelho cristal, com bisotê em todo o perímetro



Figura 22: Torneira metálica de pressão com desligamento automático, instalada junto ao lavatório




Figura 23: No detalhe da imagem, flexível que alimenta a torneira do lavatório

1.14 CLIMATIZAÇÃO



Figura 24: Unidade evaporadora, com capacidade de 9.000 BTU/h, instalada na guarita



Figura 25: Detalhe da etiqueta do produto



Figura 26: Controle remoto do aparelho de ar condicionado



Figura 27: Unidade condensadora

1.15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



Figura 28: Extintor de PQS, instalado na guarita




Figura 29: Detalhe da validade da carga e teste hidrostático



Figura 30: Detalhe da pressão no aparelho



Figura 31: Lacre do extintor

1.17 PINTURAS



Figura 32: Pintura de parede e teto da guarita




Figura 33: Pintura de parede e teto da guarita



Figura 34: Textura externa da guarita



Figura 35: Pintura interna da guarita

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 36: Cabos 2,5mm² alimentando o quadro da guarita



Figura 37: Cabos 4mm² alimentando o aparelho de ar condicionado da guarita



Figura 38: Tomadas duplas 4x2", 2P+T



Figura 39: Tomadas duplas 4x2", 2P+T



Figura 40: Tomadas duplas 4x2", 2P+T



Figura 41: Tomada e interruptor 4x2", instalados no sanitário



Figura 42: Bloco de iluminação de emergência



Figura 43: Luminária p/ 2 lâmpadas, instalada no teto da guarita



Figura 44: Refletor de LED, 30W, instalado na platibanda da guarita



Figura 45: Refletor de LED, 30W, instalado na platibanda da guarita



Figura 46: Quadro elétrico instalado na guarita



Figura 47: Quadro elétrico instalado na guarita, detalhe dos disjuntores

3. INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME



Figura 48: Cabos UTP categoria 6, que ligam o rack do primeiro pavimento às tomadas lógicas da guarita



Figura 49: Cabos UTP categoria 6 conectados no patch-panel



Figura 50: Tomadas lógicas instaladas na guarita

5. SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO ARQUIVO



Figura 51: Visão frontal do vão onde foi removida a porta metálica e instalada esquadria de alumínio com fechamento em vidro temperado



Figura 52: Fechamento das diferenças no requadro, já com textura (grafiato) aplicada




Figura 53: Detalhe da maçaneta e caixilhos da porta instalada no arquivo



Figura 54: Detalhe dos painéis fixos e das portas



Figura 55: Detalhe dos painéis fixos superiores




Figura 56: Detalhe da trava de fechamento das portas

Maringá, 04 de abril de 2017.

Rivelino Conciani

Membro

Douglas Paz de Oliveira

Membro

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\55-LONDRINA-PO77_2016-VIDROS E GUARITA\Medições\2ª Medição_31_03_2017\[PO_77-2016-2ª_MEDIÇÃO.xlsx]Relatorio