

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA VT DE PORECATU

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PORECATU, objeto do Contrato Nº 08/2017, CP 03/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/04/2017 até 17/05/2017 (segunda etapa).

SERVIÇOS

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 1: hidrômetro



Figura 2: Fossa séptica para destinação do esgoto sanitário



Figura 3: Ponto de esgoto sanitário para instalação de vaso



Figura 4: Vaso sanitário sendo instalado



Figuras 5 e 6: Unidade sanitária já com caixa suspensa instalada



Figuras 7 e 8: unidades com chuveiros



Figuras 9, 10 e 11: Lavatório (imagem a esquerda) e visão geral do barraco de obra (imagens a direita).




Figura 12: Espaço reservado para o refeitório



Figura 13: Posição do barraco de obra e, ao lado (esquerda), tapume executado nesta etapa.



Figura 14: Trecho de tapume executado nesta etapa

Londrina, 19 de maio de 2017.

Aranaldo Nascimento de souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\57-PORECATU-CP03_2016-VARA\Medições\2ª Medição_17-05-17\CP_03_2016_2ª_Medicação.xls]FOTOGRAFICO