

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1º ADITIVO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM
TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes ao primeiro termo aditivo.

I.2. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª



Figura 01C: Demolição da alvenaria.



Figura 02C: Embutimento da manta asfáltica.



Figura 03C: Embutimento da manta asfáltica.



Figura 04C: Fechamento do vão remanescente da porta de acesso




Figura 05C: Fechamento do vão remanescente da porta de acesso

II.2. ANDAIMES



Figura 06C: Andaime fachadeiro.

II.3. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª



Figura 07C: Nova prumada, fixada no teto da garagem.



Figura 08C: Nova prumada, fixada no teto da garagem.




Figura 09C: Nova prumada, fixada no teto da garagem.

Curitiba, 21 de agosto de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro