

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA**

CONTRATADA: **PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DA REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA**, objeto do Contrato Nº 10/2019, PO 07/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/06/2019 até 12/07/2019 (data da 1ª Medição).

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01C: Placa de obra

ESQUADRIAS

PO 07/2019 - Contrato 10/2019 Empenho Inicial - 2019NE001133	Relatório Fotográfico - 1ª Medição [kelvisilva/carlossiwiek] Obra Nº 63 NAO	Página 1 de 12
---	--	----------------




Figura 02C: Porta de vidro temperado – sala de audiência 2

FORROS



Figura 03C: Demolição de forro na secretaria



Figura 04C: Demolição de forro na sala dos assistentes



Figura 05C: Demolição de forro no BWC masculino



Figura 06C: Demolição de forro no BWC feminino

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Figura 07C: Instalação de Azulejo na copa (antiga sala técnica)



Figura 08C: Instalação de Azulejo na copa (antiga sala técnica)



Figura 09C: Execução da base para reservatório de reuso - detalhe da fôrma



Figura 10C: Execução da base para reservatório de reuso - detalhe da fôrma



Figura 11C: Base já concretada e seca

GRADIS DE FECHAMENTO DO TERRENO



Figura 12C: Vala com estacas já concretadas - Região do gradil frontal



Figura 13C: Preparo de fôrmas para as baldrames do gradil frontal



Figura 14C: Detalhe de estaca concretada e espera metálica, em fôrma para baldrame



Figura 15C: Broca antes da concretagem



Figura 16C: Vigas baldrames já concretadas e, também, base para lixeira



Figura 17C: Vigas baldrames já concretadas e, também, base para lixeira



Figura 18C: Vigas baldrames já concretadas na parte frontal do imóvel - gradil



Figura 19C: Gradil instalado – vista frontal



Figura 20C: Gradil instalado – visão pelo lado de dentro do imóvel



Figura 21C: Detalhe do portão de pedestres, ainda sem automação



Figura 22C: Torneira de jardim, instalada junto à base para a lixeira

COBERTURA



Figura 23C: Cobertura do prédio principal




Figura 24C: Cobertura do estacionamento



Figura 25C: Detalhe das telhas sanduíche



Figura 26C: Cobertura do PAB

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA



Figura 01E - Preparação para padrão de entrada de energia



Figura 02E - Padrão de entrada de energia executado



Figura 03E - Materiais para infraestrutura externa (elétrica e lógica)



Figura 04E - Execução da infraestrutura externa (elétrica e lógica)



Figura 05E - Execução da infraestrutura externa (elétrica e lógica)



Figura 06E - Execução da infraestrutura externa (elétrica e lógica)



Figura 07E - Execução da infraestrutura externa (elétrica e lógica)



Figura 08E - Execução da infraestrutura externa (elétrica PAB)



Figura 09E - Execução da infraestrutura externa (elétrica PAB)



Figura 10E - Execução da infraestrutura interna (elétrica)



Figura 11E - Execução da infraestrutura interna (elétrica)



Figura 12E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)



Figura 13E - Execução da infraestrutura interna (elétrica)



Figura 14E - Execução da infraestrutura interna (elétrica)



Figura 15E - Execução da infraestrutura interna (elétrica)



Figura 16E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)



Figura 17E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)



Figura 18E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)



Figura 19E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)



Figura 20E - Execução da infraestrutura interna (elétrica e lógica)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS



Figura 21E - Materiais para execução de malha de aterramento



Figura 22E - Execução da malha de aterramento para SPDA



Figura 23E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção



Figura 24E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção



Figura 25E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção



Figura 26E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção



Figura 27E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção



Figura 28E - Execução da malha de aterramento para SPDA, incluindo haste cooperweld e caixa de inspeção