

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 14/06/2019 até 11/07/2019 (data da 5ª Medição).

5. SUPRAESTRUTURA



Figura 01C: Detalhe de contraverga em janela da sala de perícias



Figura 02C: Detalhe de contravergas em janelas da sala múltiplo uso



Figura 03C: Contraverga logo após concretagem



Figura 04C: Detalhe de contraverga em janela da sala da OAB



Figura 05C: Fôrma e escoramento de viga e laje



Figura 06C: Fôrma e escoramento de viga e laje



Figura 07C: Visão do início do escoramento de vigas e lajes – parte posterior da obra



Figura 08C: Vigas e laje do barrilete, após concretagem



Figura 09C: Vigas e laje da cobertura, além de pilaretes do barrilete



Figura 10C: Vigas de cobertura e pilaretes da platibanda



Figura 11C: Detalhe de vigotas, EPS e escoramento da laje



Figura 12C: Laje de cobertura, após concretagem



Figura 13C: Laje de cobertura, após concretagem



Figura 14C: Laje e vigas de cobertura, após concretagem - fundos



Figura 15C: Laje de cobertura, após concretagem - fundos



Figura 16C: Laje concretada nesta etapa



Figura 17C: Operários concretando pilar do barrilete



Figura 18C: Concretagem de viga de coroamento da platibanda



Figura 19C: Pilaretes de travamento da platibanda



Figura 20C: Detalhe de um pilarete de travamento da platibanda

6. PAREDES E PAINÉIS



Figura 21C: Alvenaria da platibanda – lateral esquerda



Figura 22C: Alvenaria da platibanda – lateral direita



Figura 23C: Alvenaria da platibanda – fundos



Figura 24C: Alvenaria da platibanda – junto ao reservatório

12. REVESTIMENTOS EXTERNOS



Figura 25C: Chapisco interno de platibanda – frontal e lateral direita



Figura 26C: Chapisco interno de platibanda – fundos e lateral esquerda

Curitiba, 12 de julho de 2019.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro