

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL.

CONTRATADA: HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**, objeto do Contrato Nº 15/2019, PO 20/2019, PROAD 146/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/09/2019 (data da 2ª Medição) até 21/10/2019 (data da 3ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.




Figura 01C: Escritório de obra - container.



Figura 02C: Andaime metálico.



Figura 03C: Lona plástica - 4ª Vara.



Figura 04C: Lona plástica - 4ª Vara.



Figura 05C: Caçamba de entulhos.



Figura 06C: Caçamba de entulhos.

I.3. COBERTURAS.



Figura 07C: Rufos - Frente / Redondo.



Figura 08C: Rufos - Frente / Redondo.



Figura 09C: Rufos - Frente / Redondo.



Figura 10C: Rufos - 4ª Vara / OAB.



Figura 11C: Rufos - 4ª Vara / OAB.



Figura 12C: Rufos - 4ª Vara / OAB.



Figura 13C: Rufos - 4ª Vara / OAB.



Figura 14C: Rufos - 3ª Vara / 4ª Vara.



Figura 15C: Rufos - 3ª Vara.



Figura 16C: Rufos - 3ª Vara.



Figura 17C: Rufos - 3ª Vara.



Figura 18C: Rufos - 3ª Vara.



Figura 19C: Rufos - 3ª Vara.



Figura 20C: Rufos - 3ª Vara.

I.4. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS.



Figura 21C: Estrutura de apoio e caixas de água - 2ª Vara.



Figura 22C: Estrutura de apoio e caixas de água - 2ª Vara.



Figura 23C: Estrutura de apoio e caixas de água - 2ª Vara.




Figura 24C: Estrutura de apoio e caixas de água - 2ª Vara.



Figura 25C: Estrutura de apoio e caixas de água - 1ª Vara.



Figura 26C: Estrutura de apoio e caixas de água - 1ª Vara.



Figura 27C: Estrutura de apoio e caixas de água - 1ª Vara.




Figura 28C: Estrutura de apoio e caixas de água - 1ª Vara.



Figura 29C: Estrutura de apoio e caixa de água - Setorial.



Figura 30C: Estrutura de apoio e caixa de água - Setorial.



Figura 31C: Kit cisterna de polietileno - aproveitamento de águas pluviais.



Figura 32C: Kit cisterna de polietileno - filtros - aproveitamento de águas pluviais.



Figura 33C: Saída do extravasor superior - aproveitamento de águas pluviais.



Figura 34C: Kit cisterna de polietileno - ponto de coleta na calha.




Figura 35C: Demolição do banheiro público masculino.



Figura 36C: Demolição do banheiro público masculino.



Figura 37C: Válvula de descarga substituída.



Figura 38C: Válvula de descarga e registro substituídos.

I.5. FORRO.




Figura 39C: Forro gabinete Juiz - 1ª Vara.



Figura 40C: Forro banheiro Juiz - 1ª Vara.




Figura 41C: Forro - 2ª Vara.




Figura 42C: Forro gabinete juiz - 2ª Vara.




Figura 43C: Forro - 2ª Vara.




Figura 44C: Forro - 2ª Vara.




Figura 45C: Forro - 2ª Vara.




Figura 46C: Forro - 2ª Vara.



Figura 47C: Forro - Setorial.




Figura 48C: Forro - Setorial.




Figura 49C: Forro - Setorial.




Figura 50C: Forro - Setorial.




Figura 51C: Forro banheiro - Setorial.




Figura 52C: Forro copa - Setorial.

I.6. ESQUADRIAS.



Figura 53C: Esquadria da entrada principal.



Figura 54C: Esquadria da entrada principal.



Figura 55C: Esquadria da entrada principal
- molas de piso.




Figura 56C: Esquadria da entrada principal
- ferragens cromadas.

I.7. PINTURAS INTERNAS.



Figura 57C: Pintura interna - 1ª Vara.




Figura 58C: Pintura interna - 1ª Vara.




Figura 59C: Pintura interna - 1ª Vara.



Figura 60C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 61C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 62C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 63C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 64C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 65C: Pintura interna - 2ª Vara.



Figura 66C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 67C: Pintura interna - 2ª Vara.




Figura 68C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 69C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 70C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 71C: Pintura interna - 3ª Vara.



Figura 72C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 73C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 74C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 75C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 76C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 77C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 78C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 79C: Pintura interna - 3ª Vara.




Figura 80C: Pintura interna - 4ª Vara.



Figura 81C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 82C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 83C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 84C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 85C: Pintura interna - 4ª Vara.



Figura 86C: Pintura interna - 4ª Vara.



Figura 87C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 88C: Pintura interna - 4ª Vara.




Figura 89C: Pintura interna - Setorial.




Figura 90C: Pintura interna - Setorial.




Figura 91C: Pintura interna - Setorial.



Figura 92C: Pintura interna - Setorial.




Figura 93C: Pintura interna - Setorial.



Figura 94C: Pintura interna - Setorial.




Figura 95C: Pintura interna - Setorial.




Figura 96C: Pintura interna - Setorial.



Figura 97C: Pintura interna - Setorial.



Figura 98C: Pintura interna - Setorial.




Figura 99C: Pintura interna - Setorial.



Figura 100C: Tinta utilizada.

I.8. PINTURAS EXTERNAS.



Figura 101C: Lavagem das pastilhas externas.



Figura 102C: Lavagem das pastilhas externas.



Figura 103C: Lavagem das pastilhas externas.



Figura 104C: Lavagem das pastilhas e pintura das fachadas externas.



Figura 105C: Pintura das fachadas externas.




Figura 106C: Pintura das fachadas externas.




Figura 107C: Pintura das fachadas externas.




Figura 108C: Pintura das fachadas externas.



Figura 109C: Pintura das fachadas externas.



Figura 110C: Pintura das fachadas externas.




Figura 111C: Pintura das fachadas externas.



Figura 112C: Pintura das fachadas externas.




Figura 113C: Pintura das fachadas externas.




Figura 114C: Pintura das fachadas externas.

I.9. REDE CLIMATIZAÇÃO.





Figura 121C: Rede frigorígena nova - 3ª Vara.




Figura 122C: Evaporadoras - 3ª Vara.



Figura 123C: Evaporadoras - 3ª Vara.




Figura 124C: Evaporadoras - 3ª Vara.



Figura 125C: Evaporadoras - 4ª Vara.



Figura 126C: Evaporadoras - 4ª Vara.



Figura 127C: Evaporadoras - 4ª Vara.



Figura 128C: Rede frigorígena nova e condensadora - Distribuição.



Figura 129C: Evaporadoras - Térreo da Setorial.



Figura 130C: Rede frigorígena nova e condensadora - Térreo da Setorial.

I.10. ADAPTAÇÃO NO PASSEIO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA.



Figura 131C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 132C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 133C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 134C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 135C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 136C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 137C: Estacionamento - Rua Paricis.



Figura 138C: Estacionamento - Rua Paricis.

I.11. ENTRADA PRINCIPAL DO FÓRUM - RAMPA/JARDIM/BANCOS.



Figura 139C: Bancos em concreto.



Figura 140C: Bancos em concreto.






Figura 141C: Bancos em concreto.



Figura 142C: Bancos em concreto.

I.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO NOBREAK.





I.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO.




Figura 11E: iluminação 1ª VT



Figura 12E: iluminação 1ª VT



Figura 13E: iluminação 1ª VT




Figura 14E: iluminação 1ª VT




Figura 15E: iluminação 2ª VT



Figura 16E: iluminação 2ª VT




Figura 17E: iluminação 2ª VT




Figura 18E: iluminação 2ª VT




Figura 19E: iluminação corredor 3ª e 4ª VT




Figura 20E: iluminação corredor 3ª e 4ª VT



Figura 21E: iluminação Setorial



Figura 22E: iluminação Setorial




Figura 23E: iluminação Setorial



Figura 24E: iluminação Setorial



Figura 25E: iluminação 3ª VT



Figura 26E: iluminação 3ª VT



Figura 27E: iluminação 3ª VT



Figura 28E: iluminação 3ª VT



Figura 29E: iluminação - interruptores




Figura 30E: iluminação - interruptores



Figura 31E: iluminação - interruptores




Figura 32E: iluminação 4ª VT




Figura 33E: iluminação 4ª VT



Figura 34E: iluminação 4ª VT

Curitiba, 24 de outubro de 2019

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro