

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 3º aditivo.

A medição do 3º aditivo ocorreu quatorze meses e meio após a data de início da obra, ou seja, em 21/05/2019.

I.1. INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS



Figura 1E - abertura de rasgos contrapiso



Figura 2E - abertura de rasgos contrapiso



Figura 3E - abertura de rasgos contrapiso



Figura 4E - canaletas Dutotec embutidas



Figura 5E - infraestrutura embutida



Figura 6E - infraestrutura embutida



Figura 7E - infraestrutura embutida



Figura 8E - totens e caixa - audiências

I.2. REDE LÓGICA CENTRALIZADA NA SALA SITE



Figura 9E - abertura contrapiso



Figura 10E - abertura contrapiso



Figura 11E - eletrocalha e cabeamento embutido no piso - escadaria



Figura 12E - eletrocalha e cabeamento embutido no piso - escadaria



Figura 13E - infraestrutura embutida no piso



Figura 14E - infraestrutura embutida no piso



Figura 15E - infraestrutura embutida no piso



Figura 16E - infraestrutura descida

I.3. SUBITENS DO RACK



Figura 17E - patch pannels novos



Figura 18E - patch pannels antigos



Figura 19E - patch panels, patch cords




Figura 20E - patch panels, patch cords

I.4. INSTALAÇÃO DE TOTENS DE ELÉTRICA NO HALL



Figura 21E - totens hall público com tomadas



Figura 22E - totens hall público com tomadas

Curitiba, 27 de maio de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro