

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1º MEDIÇÃO - 1º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato N° 4/2019, TP 01/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes à 1ª medição do 1º termo aditivo.

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

I.1. ÁREA DE CONVÍVIO



Figura 01C: Piso cerâmico instalado.



Figura 02C: Revestimento cerâmico - parede



Figura 03C: Porta - gabinete Juiz



Figura 04C: Porta - copa



Figura 05C: peitoris sob portas e janelas



Figura 06C: Novas esquadrias instaladas

I.3. 3ª VARA - COPA



Figura 07C: Nova esquadria instalada



Figura 08C: Parede da ampliação

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

I.7. COPA ATENDIMENTO



Figura 01E: Pontos elétricos - copa atendimento



Figura 02E: Caixa de ligação, duto e cabeamento elétrico - copa atendimento



Figura 03E: Iluminação - copa atendimento

I.11. PISOS - LAVA CAR



Figura 09C: preenchimento de vazios



Figura 10C: preenchimento de vazios

I.13. ALVENARIA E FECHAMENTOS



Figura 11C: fechamento de alvenaria



Figura 12C: vergas de concreto

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

II.1. ÁREA DE CONVÍVIO



Figura 13C: telhas retiradas



Figura 14C: ralo sifonado



Figura 15C: luminárias tipo arandela.



Figura 16C: floreira executada.



Figura 17C: pintura interna - área de convívio



Figura 18C: plantio de trepadeiras.

3ª VARA

II.2. COPA



Figura 19C: novas luminárias e novo forro -
copa

II.3. JARDIM EXTERNO



Figura 20C: grelha instalada.



Figura 21C: floreira executada.

HALL PÚBLICO

II.4. ESCADA



Figura 22C: fita antiderrapante instalada

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

II.6 QUADRO ELÉTRICO QD-OAB



Figura 04E: Quadro QD-OAB



Figura 05E: Quadro QD-OAB

REFORMA LAVA-CAR

II.9. DEMOLIÇÃO



Figura 23C: telhas e caixa d'água removidas



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Reforma do Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais

Curitiba, 25 de novembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro