

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 11/12/2019 a 10/01/2020 (data da 11ª Medição).

PAREDES E PAINÉIS



Figura 1C: Balcão de atendimento - frente




Figura 2C: Balcão de atendimento - trás



Figura 3C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado



Figura 4C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado



Figura 5C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado

ESQUADRIAS



Figura 6C: Porta 80 x 210cm - Secretaria c/ Audiência 1



Figura 8C: Porta 90 x 210cm - Testemunha 1



Figura 9C: Portas 80 x 210cm - Audiência 1



Figura 7C: Portas 80 x 210cm - Gabinete Juiz Titular




Figura 10C: Detalhe de maçaneta e fechadura



Figura 11C: Detalhe de Porta de banheiro PNE - Com barra de abertura



Figura 12C: Detalhe de placa em laminado melamínico - Banheiro PNE



Figura 14C: Porta de sanitário público PNE, com barra de abertura e placa em laminado melamínico.




Figura 13C: Detalhe de dobradiça de porta




Figura 15C: Detalhe do acabamento de batente, folha e vistas



Figura 16C: Detalhe do acionador do baguete de isolamento acústico de piso



Figura 17C: Porta fechada, com baguete de isolamento acústico acionado



Figura 18C: Porta 180 x 210 cm, no acesso ao corredor do arquivo e sala múltiplo uso



Figura 19C: Detalhe do acabamento de vista



Figura 20C: Painel de vidro fixo, no hall público, junto à entrada principal, com bandeira fixa superior



Figura 21C: Porta de vidro temperado, tamanho 180 x 210 cm, sendo duas folhas de 90 x 210 cm. Detalhe do painel de vidro fixo acima da porta



Figura 22C: Porta de vidro temperado, tamanho 90 x 210 cm e painel de vidro fixo ao lado da mesma. Detalhe do painel de vidro fixo acima da porta



Figura 23C: Detalhe de puxador da porta de vidro temperado



Figura 24C: Detalhe de fechadura da porta de vidro temperado



Figura 25C: Brises instalados na fachada esquerda



Figura 26C: Brises instalados na fachada frontal



Figura 27C: Brises instalados na fachada dos fundos



Figura 28C: Brise, no detalhe os caixilhos



Figura 29C: Brise, no detalhe a estrutura de sustentação



Figura 30C: Brises frontais, vistos de cima



Figura 31C: Brises frontais, vistos de frente

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS



Figura 32C: Rodapés instalados na sala de audiência 2




Figura 33C: Rodapés instalados no hall de espera



Figura 34C: Detalhe de rodapé



Figura 35C: Rodapés instalados na secretaria

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



Figura 36C: Bacia sanitária com assento instalado



Figura 37C: Detalhe do assento levantado



Figura 38C: Sanitário PNE, com lavatório suspenso, espelho inclinado, barras de acessibilidade do lavatório, papelheiro para papel-toalha, dispenser de sabonete líquido e cabideiro metálico



Figura 39C: Tanque de louça branco, instalado na área de serviço




Figura 40C: Modelo de porta papel higiênico, instalado em cada sanitário



Figura 41C: Modelo de porta papel-toalha e saboneteira para sabonete líquido, instalados em cada sanitário e em cada copa, além da sala de perícia



Figura 42C: Modelo de assento sanitário, instalado em cada bacia



Figura 43C: Modelo torneira metálica de desligamento automático, instalada em cada lavatório



Figura 44C: Modelo de acabamento de registro, instalado em cada registro



Figura 45C: Modelo de válvula instalada em cada lavatório



Figura 46C: Modelo de flexível instalado em cada ponto de água fria dos sanitários (lavatórios e bacias sanitárias)



Figura 47C: Modelo de porta papel higiênico, instalado em cada sanitário



Figura 48C: Copa dos terceirizados, com torneira de bica alta móvel e kit porta papel toalha e saboneteira para sabonete líquido



Figura 49C: Detalhe de torneira bica alta móvel, instalada na copa da secretaria



Figura 50C: Sanitário do juiz titular, com espelho, lavatório com coluna, dispenser de papel toalha e sabonete líquido



Figura 51C: Sanitário PNE masculino da secretaria, com espelho inclinado, barras de acesso PNE ao lavatório e dispensers (papel toalha e sabonete líquido)



Figura 52C: Sanitário feminino da secretaria, com barras de apoio junto à bacia sanitária



Figura 53C: Sanitário feminino da secretaria, com barras de apoio junto à bacia sanitária e barras de acesso PNE ao lavatório



Figura 54C: Chuveiro 220V x 6000W, instalado no vestiário masculino



Figura 55C: Detalhe de chuveiro 220V x 6000W, instalado no vestiário feminino



Figura 56C: Detalhe de botoeira para acionamento do kit de emergência, em sanitário PNE



Figura 57C: Detalhe do alarme do kit de emergência, externamente a um sanitário PNE



Figura 58C: Torneira de jardim, ligada à rede de água tratada, próxima à área da lixeira



Figura 59C: Torneira de jardim, ligada à rede de água tratada, próxima à entrada principal da vara



Figura 60C: Grelha metálica, instalada em boca-de-lobo do estacionamento público



Figura 61C: Grelha metálica, instalada em boca-de-lobo do estacionamento privativo



Figura 62C: Cisterna de reúso



Figura 63C: Detalhe da cisterna



Figura 64C: Detalhe do filtro e do clorador da cisterna



Figura 65C: Torneira de jardim, alimentada pela cisterna de reúso, localizada defronte a sala múltiplo-uso



Figura 66C: Torneira de jardim, alimentada pela cisterna de reúso, localizada defronte a OAB



Figura 67C: Tampas das caixas do sistema de tratamento de esgoto



Figura 68C: Tampas de caixas de esgoto e pluvial



Figura 69C: Tapa de caixa de água pluvial - na parte frontal do imóvel



Figura 70C: Tapa de caixa de água pluvial - defronte o arquivo

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO



Figura 71C: Extintor ABC, instalado no corredor de acesso ao arquivo e sala múltiplo-uso



Figura 72C: Detalhe de placa de identificação de extintor



Figura 73C: Demarcação de piso



Figura 74C: Detalhe da classificação do extintor



Figura 75C: Detalhe da carga no extintor



Figura 76C: Extintor instalado na secretaria



Figura 77C: Placa de orientação



Figura 78C: Placa de sinalização de saída



Figura 79C: Placa de sinalização de saída



Figura 80C: Placa de sinalização de saída

PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 81C: Gramado finalizado, próximo à estação de tratamento de esgoto



Figura 82C: Gramado finalizado, próximo à estação de tratamento de esgoto



Figura 83C: Portão com pintura retocada e com controles de automação entregues



Figura 84C: Portão de acesso de pedestres - estacionamento privativo

PINTURAS



Figura 85C: Muro localizada na lateral direita, com segunda demão de pintura finalizada



Figura 86C: Muro localizada na lateral direita, com segunda demão de pintura finalizada



Figura 87C: Muro localizada na lateral direita e muro dos fundos, com segunda demão de pintura finalizada



Figura 88C: Face posterior do muro, com segunda demão de pintura finalizada



Figura 89C: Gradil interno, com pintura finalizada



Figura 90C: Gradil defronte ao arquivo, com pintura finalizada



Figura 91C: Gradil defronte ao sistema de tratamento de esgoto, com pintura finalizada



Figura 92C: Gradil frontal, com pintura finalizada



Figura 93C: Demarcação de vagas para veículos no estacionamento público



Figura 94C: Demarcação de vagas para veículos no estacionamento privativo



Figura 95C: Demarcação de vaga PNE para veículos no estacionamento público



Figura 96C: Finalização da aplicação de textura nas paredes externas - fachada direita



Figura 97C: Finalização da aplicação de textura nas paredes externas - fachada frontal da OAB e arquivo



Figura 98C: Finalização da aplicação de textura nas paredes externas - fachada direita



Figura 99C: Pintura da face interna das platibandas



Figura 100C: Pintura da face interna das platibandas



Figura 101C: Segunda demão de pintura das paredes da secretaria



Figura 102C: Segunda demão de pintura das paredes do hall público e espera



Figura 103C: Segunda demão de pintura das paredes da sala de audiência 1




Figura 104C: Segunda demão de pintura das paredes da sala de conciliação 1



Figura 105C: Pintura dos shafts das tubulações de ar condicionado




Figura 106C: Pintura dos shafts das tubulações de ar condicionado

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 107C: Envernizamento das pedras da base dos mastros



Figura 108C: Pintura protetiva dos bancos de concreto



Figura 109C: Pintura protetiva dos bancos de concreto




Figura 110C: Pintura protetiva dos bancos de concreto



Figura 111C: Escada de madeira, instalada no barrilete



Figura 112C: Bate-cadeira, instalado na sala de testemunhas 1



Figura 113C: Bate-cadeira, instalado na sala de audiência 2



Figura 114C: Bate-cadeira, instalado na sala de audiência 1



Figura 115C: Bate-cadeira, instalado na sala conciliação 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 1E: Entrada de Energia.



Figura 2E: Entrada de Energia.



Figura 3E: Caixa de Passagem.



Figura 4E: Caixa de Passagem.



Figura 5E: Eletrocalhas tampadas.



Figura 6E: Eletrocalhas tampadas.



Figura 7E: Eletrocalhas tampadas.



Figura 8E: Eletrocalhas tampadas.



Figura 9E: Cabo alimentador QDG.



Figura 10E: Cabo alimentador QDG.




Figura 11E: Cabos elétricos.



Figura 12E: Cabos elétricos.




Figura 13E: Cabos elétricos.



Figura 14E: Cabos elétricos.



Figura 15E: Cabos elétricos.




Figura 16E: Cabos elétricos.



Figura 17E: Cabos elétricos.




Figura 18E: Cabos elétricos.



Figura 19E: Interruptores e tomadas elétricas.




Figura 20E: Interruptores e tomadas elétricas.



Figura 21E: Interruptores e tomadas elétricas.



Figura 22E: Interruptores e tomadas elétricas.



Figura 23E: Colunas técnicas e totens.



Figura 24E: Colunas técnicas e totens.



Figura 25E: Colunas técnicas e totens.



Figura 26E: Colunas técnicas e totens.



Figura 27E: Colunas técnicas e totens.



Figura 28E: Colunas técnicas e totens.



Figura 29E: Iluminação interna.



Figura 30E: Iluminação interna.



Figura 31E: Iluminação interna.



Figura 32E: Iluminação interna.



Figura 33E: Iluminação interna.



Figura 34E: Iluminação interna.



Figura 35E: Iluminação externa.



Figura 36E: Iluminação externa.



Figura 37E: Iluminação externa.



Figura 38E: Iluminação externa.




Figura 39E: Iluminação externa.




Figura 40E: Iluminação externa.




Figura 41E: Quadro elétrico QDG.



Figura 42E: Quadro elétrico QDG.




Figura 43E: Quadro elétrico QDACG.



Figura 44E: Quadro elétrico QDACG.




Figura 45E: Quadro elétrico QDEG.



Figura 46E: Quadro elétrico QDEG.



Figura 47E: Quadro elétrico QDIL.



Figura 48E: Quadro elétrico QDIL.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS



Figura 49E: BEP.



Figura 50E: BEP.



Figura 51E: Aterramento e SPDA.



Figura 52E: Aterramento e SPDA.



Figura 53E: SPDA.



Figura 54E: SPDA.



Figura 55E: SPDA.



Figura 56E: SPDA.



Figura 57E: SPDA.



Figura 58E: SPDA.

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA



Figura 59E: Entrada telefonia.



Figura 60E: Entrada telefonia.



Figura 61E: Caixa de piso Dutotec.



Figura 62E: Caixa de piso Dutotec.



Figura 63E: DG Telefonia TRT.



Figura 64E: DG Telefonia OAB.




Figura 65E: Cabeamento UTP.




Figura 66E: Cabeamento UTP.



Figura 67E: Rack.



Figura 68E: Rack.



Figura 69E: Pontos lógicos - padrão genérico.



Figura 70E: Patch cords - padrão genérico.



Figura 71E: Pontos lógicos e patch cords.



Figura 72E: Pontos lógicos e patch cords.



Figura 73E: Pontos para Alarme.



Figura 74E: Pontos para Alarme.



Figura 75E: Sonorização.



Figura 76E: Sonorização.

SEGUNDO TERMO ADITIVO



Figura 116C: Detalhe do rejunte epóxi, aplicado nas pastilhas



Figura 118C: Rejunte epóxi - coluna



Figura 117C: Rejunte epóxi - lateral direita



Figura 77E: Iluminação externa.



Figura 78E: Iluminação externa.



Figura 79E: Iluminação externa.



Figura 80E: Iluminação externa.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2020.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro