

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA
CONTRATADA: ELC ENGENHARIA LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA, objeto do Contrato Nº 028/2020, PO 20/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/11/2020 até 11/12/2020 (segunda etapa).

SERVIÇOS

3 . COBERTURAS



Figura 3.1

Cobertura adjacente ao reservatório elevado e telhas de fibrocimento removidas do local



Figura 3.2

Cobertura adjacente ao reservatório elevado, já com telhas metálicas tipo sanduíche instaladas



Figura 3.3

Água com telhas metálicas sanduíche instaladas na etapa



Figura 3.4

Detalhe das goivas instaladas entre duas águas



Figura 3.5

Telhas metálicas sanduíche instaladas sobre a escada de incêndio



Figura 3.6

Platibanda ampliada, já chapiscada e rebocada e, ao fundo, estrutura de madeiramento na região do alçapão



Figura 3.7

Detalhe da platibanda ampliada, com chapisco e rebôco executados



Figura 3.8

Chapisco e rebôco executados na platibanda lateral do bloco oeste, onde o rebôco havia se soltado



Figura 3.9

Detalhe do madeiramento da cobertura do alçapão



Figura 3.10

Fixação do madeiramento através do chumbamento

7 . PINTURAS



Figura 7.1

Brises localizados na fachada frontal do bloco leste, já foram devidamente limpos



Figura 7.2

Brises localizados na fachada frontal do bloco leste, já foram devidamente limpos



Figura 7.3

Detalhe de um dos brises



Figura 7.4

Aplicação de uma demão de pintura doric white na fachada posterior do bloco leste



Figura 7.5

Aplicação de uma demão de pintura nocturne blue na fachada lateral esquerda do bloco leste



Figura 7.6

Aplicação de uma demão de pintura doric white na fachada lateral direita do bloco leste



Figura 7.7

Visão da fachada posterior e lateral direita, após aplicação de doric white, bloco leste



Figura 7.8

Detalhe de pintura em parte baixa do bloco leste



Figura 7.9

Aplicação de uma demão de pintura doric white na fachada frontal do bloco oeste



Figura 7.10

Aplicação de uma demão de pintura doric white na fachada posterior do bloco oeste

Curitiba, 11 de dezembro de 2020.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Núcleo de Administração de Obras

Av Vicente Machado, 147 - 5º Andar - Curitiba/PR - (41) 3310-7761

Arnaldo Nascimento de Souza

Membro

Carlos Henrique Siwek

Membro

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este arquivo pode ser encontrado digitalmente em:

"M:\70-LONDRINA-PO20_2020(562_20)-COBERTURA E PINTURA\Medições\PO20_2020.xlsx"