

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO
CONTRATADA: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, objeto do Contrato Nº 029/2020, PO 21/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 14/01/2021 até 15/02/2021 (quarta etapa).

SERVIÇOS

8 . PINTURAS INTERNAS



Figura 8.1

Realização da pintura de paredes na parte central da secretaria, no pavimento térreo



Figura 8.2

Realização da pintura de paredes na parte central da secretaria, no pavimento térreo



Figura 8.3

Realização da pintura de paredes na parte central da secretaria, no pavimento térreo



Figura 8.4

Pintura do hall de espera, no segundo pavimento



Figura 8.5

Pintura de teto, na região da secretaria



Figura 8.6

Pintura de teto, na região da secretaria



Figura 8.7

Aplicação de verniz sintético em portas de madeira - porta de acesso à sala de audiência 1



Figura 8.8

Aplicação de verniz sintético em portas de madeira - porta do sanitário masculino da secretaria



Figura 8.9

Aplicação de verniz sintético em portas de madeira - portas da sala de audiência 2



Figura 8.10

Aplicação de verniz sintético em portas de madeira - portas da sala dos oficiais de justiça



Figura 8.11

Aplicação de verniz sintético em portas de madeira - portas de acesso às salas de audiência

9 . PINTURAS EXTERNAS



Figura 9.1

Pintura dos portões metálicos de acesso de veículos (à direita) e



Figura 9.2

Pintura do fechamento metálico da plataforma elevatória



Figura 9.3

Pintura da estrutura metálica e da cobertura do estacionamento



Figura 9.4

Pintura do gradil localizado na divisa esquerda

10 . SERVIÇOS EXTERNOS



Figura 10.1

Cisterna de reúso de água da chuva, com capacidade de 600L, instalada sobre base em concreto armado



Figura 10.2

Detalhe das características da cisterna



Figura 10.3

Torneira de jardim, instalada junto à cisterna de reúso



Figura 10.4

Detalhe do filtro de separação de folhas



Figura 10.5

Tubulação de coleta pluvial, vindo da calha da edícula, passando pelo separador de folhas



Figura 10.6

Base em concreto armado, onde o tanque está assentando



Figura 10.7

Gramma plantada na parte frontal do imóvel - passeio público



Figura 10.8

Gramma plantada no acesso de veículos ao estacionamento interno



Figura 10.9

Rampa de acesso PNE ao imóvel

12 . LIMPEZA DA OBRA



Figura 12.1

Hall público, após limpeza de piso



Figura 12.2

Secretaria, após limpeza de piso




Figura 12.3

Hall público, após limpeza de piso



Figura 12.4

Entrada do imóvel

13 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 13.1

Desativação das tomadas elétricas de piso



Figura 13.2

Desativação das tomadas elétricas de piso



Figura 13.3

Desativação das tomadas elétricas de piso



Figura 13.4

Desativação das tomadas elétricas de piso

14 . PRIMEIRO TERMO ADITIVO



Figura 14.1

Piso em concreto armado executado - lateral direita



Figura 14.2

Piso em concreto armado executado - fundos



Figura 14.3

Caixa de drenagem pluvial do piso do estacionamento interno



Figura 14.4

Detalhe da grelha de fechamento da caixa de drenagem



Figura 14.5

Duas das três caixas de drenagem pluvial instaladas no estacionamento interno



Figura 14.6

Molduras de forro, instaladas na sala dos assistentes



Figura 14.7

Molduras de forro, instaladas na escada de acesso restrito



Figura 14.8

Pintura da calçada do passeio público



Figura 14.9

Pintura da calçada do passeio público



Figura 14.10

Pintura da calçada no acesso de veículos

Curitiba, 26 de fevereiro de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este arquivo pode ser encontrado digitalmente em:

"M:\73-C.MOURÃO-PO21_2020(1141_20)-REFORMA\Medições\PO21_2020.xlsx"