

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR.

CONTRATADA: C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR**, objeto do Contrato N° 17/2022, TP 01/2022, VETOR 273534, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/01/2023 (data da 5ª Medição) até 17/02/2023 (data da 6ª Medição).

I.6. PAREDES E PAINÉIS.



Figura 01: Alvenarias.



Figura 02: Alvenarias.



Figura 03: Alvenarias.



Figura 04: Alvenarias.

I.8. COBERTURA.



Figura 05: Telhas de cobertura.



Figura 06: Telhas de cobertura.



Figura 07: Telhas de cobertura.




Figura 08: Telhas de cobertura.




Figura 09: Telhas de cobertura e tubulações de água fria.




Figura 10: Telhas de cobertura e tubulações de água fria.

I.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.




Figura 11: Reservatório de água potável, registros e tubulações de distribuição.



Figura 12: Reservatório de água pluvial, registros e tubulações de distribuição.



Figura 13: Boia da entrada de água fria.




Figura 14: Tubulação de alimentação.

I.23. 1º TERMO ADITIVO.



Figura 15: Perfuração das estacas.



Figura 16: Concretagem das estacas.



Figura 17: Blocos de fundação.



Figura 18: Blocos de fundação.




Figura 19: Blocos de fundação.



Figura 20: Blocos de fundação.



Figura 21: Blocos de fundação.



Figura 22: Vigas de baldrame.



Figura 23: Vigas de baldrame - montagem.



Figura 24: Vigas de baldrame - montagem.



Figura 25: Vigas de baldrame.



Figura 26: Vigas de baldrame.




Figura 27: Vigas de baldrame.




Figura 28: Vigas de baldrame.




Figura 29: Vigas de baldrame montadas.



Figura 30: Vigas de baldrame concretagem.



Figura 31: Vigas de baldrame concretagem.




Figura 32: Vigas de baldrame concretadas.



Figura 33: Vigas de baldrame concretadas.



Figura 34: Vigas de baldrame.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2023

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro