

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6ª MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR**, objeto do Contrato Nº 31/2023, CP 01/2023, PROAD 1342/2023, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/03/2024 (data da 5ª Medição) até 23/04/2024 (data da 6ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



I.3. AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA.



Figura 03: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 04: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 05: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 06: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 07: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 08: Formas e armadura - pilares Barrilete.



Figura 09: Formas e armadura – vigas da platibanda.




Figura 10: Formas e armadura - vigas da cobertura do barrilete.



Figura 11: Formas e armadura - vigas da cobertura do barrilete.



Figura 12: Formas e armadura - vigas da cobertura do barrilete.



Figura 13: Concretagem - vigas da platibanda e da cobertura do barrilete.



Figura 14: Concretagem - vigas da platibanda e da cobertura do barrilete.



Figura 15: Pilares e vigas da cobertura do barrilete.



Figura 16: Pilares e vigas da cobertura do barrilete.



Figura 17: Pilares e vigas da cobertura do barrilete.



Figura 18: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 19: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 20: Estrutura metálica de cobertura.




Figura 21: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 22: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 23: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 24: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 25: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 26: Estrutura metálica de cobertura.



Figura 27: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 28: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 29: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 30: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 31: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 32: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 33: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 34: Parede de alvenaria - platibanda.



Figura 35: Preparação do solo para o piso de concreto - térreo.



Figura 36: Base de brita para o piso de concreto - térreo.



Figura 37: Base de brita para o piso de concreto - térreo.



Figura 38: Camada de lona de base para o piso de concreto - térreo.



Figura 39: Tela metálica para o piso de concreto - térreo.



Figura 40: Tela metálica para o piso de concreto - térreo.



Figura 41: Concretagem do piso de concreto - térreo.



Figura 42: Concretagem do piso de concreto - térreo.



Figura 43: Concretagem do piso de concreto - térreo.



Figura 44: Corte das juntas do piso de concreto - térreo.



Figura 45: Cura úmida do piso de concreto - térreo.



Figura 46: Juntas cortadas do piso de concreto - térreo.



Figura 47: Piso de concreto - térreo.



Figura 48: Piso de concreto - térreo.




Figura 49: Piso de concreto - térreo.



Figura 50: Piso de concreto - térreo.

Curitiba, 25 de abril de 2024.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro