

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 7ª MEDIÇÃO

OBRA: **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.**

CONTRATO: **CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.**

CONTRATADA: **LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR**, objeto do Contrato Nº 31/2023, CP 01/2023, PROAD 1342/2023, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/04/2024 (data da 6ª Medição) até 22/05/2024 (data da 7ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01: Depósito de resíduos.



Figura 02: Caçamba de Gesso.

I.3. AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA.



Figura 03: Pilaretes e vigas da platibanda do barrilete.



Figura 04: Pilaretes e vigas da platibanda do barrilete.



Figura 05: Pilaretes e vigas da platibanda do barrilete.




Figura 06: Pilaretes e vigas da platibanda do barrilete.



Figura 07: Calhas da cobertura.



Figura 08: Calhas da cobertura.



Figura 09: Calhas da cobertura.



Figura 10: Calhas da cobertura.



Figura 11: Calhas da cobertura.



Figura 12: Calhas da cobertura.



Figura 13: Calhas da cobertura.



Figura 14: Calhas da cobertura.



Figura 15: Alvenaria de vedação - térreo.




Figura 16: Alvenaria de vedação - térreo.



Figura 17: Alvenaria de vedação - térreo.



Figura 18: Alvenaria de vedação - térreo.



Figura 19: Alvenaria de vedação - térreo.



Figura 20: Alvenaria de vedação - térreo.



Figura 21: Vergas - armação - térreo.




Figura 22: Vergas - térreo.



Figura 23: Alvenaria de vedação - 1º Pavimento.




Figura 24: Alvenaria de vedação - 1º Pavimento.



Figura 25: Alvenaria de vedação - 1º Pavimento.



Figura 26: Alvenaria de vedação - 1º Pavimento.



Figura 27: Alvenaria de vedação - 1º Pavimento.



Figura 28: Alvenaria de vedação – amarração pilar x alvenaria.



Figura 29: Vergas - 1º Pavimento.




Figura 30: Vergas - 1º Pavimento.



Figura 31: Vergas - 1º Pavimento.




Figura 32: Vergas - 1º Pavimento.



Figura 33: Alvenaria de vedação - barrilete.



Figura 34: Alvenaria de vedação - barrilete.



Figura 35: Alvenaria de vedação e revestimento argamassado - barrilete.




Figura 36: Alvenaria de vedação - vista geral.




Figura 37: Alvenaria de vedação - vista geral.




Figura 38: Alvenaria de vedação - vista geral.



Figura 39: Execução de revestimento argamassado - reboco - barrilete.




Figura 40: Execução de revestimento argamassado - chapisco - barrilete.

I.4. REFORMA DO FÓRUM - EDIFICAÇÃO EXISTENTE.



Figura 41: Demolições.



Figura 42: Demolições.



Figura 43: Demolições.



Figura 44: Demolições – equipamentos Split removidos.




Figura 45: Revestimentos argamassados - banheiro.



Figura 46: Revestimentos argamassados - copa.




Figura 47: Piso cerâmico.




Figura 48: Piso cerâmico.




Figura 49: Piso cerâmico.




Figura 50: Piso cerâmico.



Figura 51: Piso cerâmico.




Figura 52: Argamassa de assentamento ACIII.

Curitiba, 24 de maio de 2024.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro