

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: **EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO F.T. DE UMUARAMA**

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA-ME**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **reforma da cobertura e pintura externa do F.T. de Umuarama**, objeto do Contrato Nº 45/2014, PO nº 24/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 15/10/2014 até 15/11/2014.

### I. SERVIÇOS EXECUTADOS

#### I.3. DEMOLIÇÕES



Figura 01C: Detalhe da demolição da platibanda da cobertura do sanitário público



Figura 02C: Detalhe da demolição da platibanda do sanitário do gabinete



Figura 03C: Detalhe da demolição da platibanda dos sanitários dos servidores



Figura 04C: Madeiramento removido da cobertura principal

### **I.7. COBERTURA.**



Figura 05C: Detalhe da estrutura metálica – tesoura e terça



Figura 06C: Apoio de terça (perfil U) em tesoura (perfil caixão 2U)





Figura 07C: visão geral da estrutura de cobertura – com agulha rígida no meio do vão das terças



Figura 08C: Detalhe de tesoura, terças e sistema de captação pluvial



Figura 09C: Detalhe da cumeeira metálica



Figura 10C: Vista longitudinal da cobertura



Figura 11C: Vista transversal da cobertura




Figura 12C: Calhas instaladas




Figura 13C: Calhas instaladas  
Curitiba, 23 de outubro de 2014.



Figura 14C: Calhas instaladas

Curitiba, 21 de Novembro de 2014.

---

Arnaldo Nascimento de Souza  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Kelvi Leandro da Silva  
Membro