



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE**

CONTRATADA: **ENGEVEL CONSTRUTORA LTDA**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE**, objeto do Contrato Nº 059/2015, TP 02/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/08/2015 (data de início da obra) até 12/09/2015 (1 mês após o início dos serviços).

I. SERVIÇOS

I.8. PINTURAS



Figura 01C: pintura da lateral do arquivo



Figura 02C: Pintura da face oposta do arquivo



Figura 03C: Detalhe da pintura lateral do arquivo



Figura 04C: Pintura da parede dos fundos do imóvel principal



Figura 05C: Pintura da parede lateral direita do imóvel principal



Figura 06C: Pintura da parede lateral direita do imóvel principal



Figura 07C: Detalhe da pintura da parede dos fundos do imóvel principal



Figura 08C: Pintura da fachada frontal do imóvel principal



Figura 09C: Pintura dos muros frontais



Figura 10C: Pintura do muro da garagem



Figura 11C: Pintura do muro dos fundos do imóvel principal



Figura 12C: Pintura do muro da entrada da garagem



Figura 13C: Pintura do muro dos fundos do arquivo



Figura 14C: Detalhe da pintura do muro frontal



Figura 15C: Pintura da cobertura da garagem



Figura 16C: Pintura da estrutura de cobertura da garagem



Figura 17C: Pintura da estrutura de cobertura da garagem



Figura 18C: Pintura da estrutura de cobertura da garagem



Figura 19C: Pintura da pequena laje da sacada no pavimento superior



Figura 20C: Pintura das paredes do pavimento superior



Figura 21C: Pintura de paredes da sala de audiência



Figura 22C: Pintura de paredes da sala de audiência



Figura 23C: Pintura de paredes do pavimento superior



Figura 24C: Detalhe da tinta usada na pintura interna



Figura 25C: Pintura das paredes do pavimento térreo - secretaria



Figura 26C: Pintura das paredes do pavimento térreo - atendimento



Figura 27C: Pintura das paredes do pavimento térreo - secretaria



Figura 28C: Pintura das paredes do pavimento térreo - corredor de acesso aos sanitários

Curitiba, 16 de setembro de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Kelvi Leandro da Silva
Membro