

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017, CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/06/2017 até 26/07/2017 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Figura 1.1 - Placa de obra, instalada defronte à avenida Central do Paraná, no número 1380. Além dos serviços relacionados em planilha, a contratada também realizou o pedido de demarcação, junto à Prefeitura, da numeração do lote e, também o pedido do alvará de construção.




Figura 1.2 - Registro da numeração do lote (marcação precária para fins de correspondência da administração da obra). Ainda antes do início dos serviços, a contratada também realizou o registro da obra nos órgãos arrecadadores federais, mediante a matrícula CEI.



2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

LIGAÇÃO DE ÁGUA



Figura 2.1: Detalhe da caixa de proteção do hidrômetro



Figura 2.2: Caixa com hidrômetro e registro



Figura 2.3: Detalhe do hidrômetro



Figura 2.4: Registro de entrada

LIGAÇÃO DE ESGOTO



Figura 2.5: Fossa séptica sendo construída



Figura 2.6: Ponto de esgoto primário

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS



Figura 2.7: Unidade sanitária com bacia e caixa acoplada



Figura 2.8: Chuveiro elétrico para banho



Figura 2.9: Refeitório



Figura 2.10: Depósito em madeira



Figura 2.11: Lavatório executado nos sanitários



Figuras 2.12 a 2.14 (de cima para baixo): Container para ferramentas; Externa do refeitório e externa dos sanitários

LOCAÇÃO DA OBRA E TAPUMES



Figura 2.15: Detalhe do gabarito em madeira, fixado em pontaletes cravados no solo



Figura 2.16: Marcação de eixo no gabarito de locação



Figura 2.17: Vista parcial da locação da obra (porção sul do terreno)



Figura 2.18: Vista panorâmica de gabarito e tapumes, tomada a partir da avenida paralela à avenida Central do Paraná



Figura 2.19: Vista externa de tapume instalado defronte à Avenida Central do Paraná



Figura 2.20: Vista interna de tapume instalado defronte à Avenida Central do Paraná



Figura 2.21: Tapumes em telhas metálicas



Figura 2.22: Tapume próximo à porta de acesso de pedestre à obra



Figura 2.23: Estaca demarcando limite do terreno



Figura 2.24: Marcas de cal, indicando locação das estacas do muro dos fundos do terreno

3 . MOVIMENTO DE TERRA



Figura 3.1 - Serviço de remoção da camada vegetal e terraplenagem, com uso de motoniveladora e retroescavadeira



Figura 3.2 - Camada vegetal já totalmente retirada nos limites do terreno



22 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA



Figura 22.1: Poste padrão Copel



Figura 22.2: Caixa com medidor

Curitiba, 28 de julho de 2017.

Aranaldo Nascimento de souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\58-APUCARANA-CP04_2016-FÓRUM\Medições\1ª Medição_26-07-17\[CP_04-2016_1ª_MEDIÇÃO.xlsx]RELATORIO