

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO.

CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE TOLEDO**, objeto do Contrato Nº 35/2017, CP 02/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/09/2017 (data da 2ª Medição) até 04/10/2017 (data da 3ª Medição).

I.3. MOVIMENTO DE TERRA.



Figura 01C: Escavação das vigas baldrames.



Figura 02C: Escavação das vigas baldrames.



Figura 03C: Escavação das vigas baldrames com retroescavadeira.



Figura 04C: Escavação das vigas baldrames.



Figura 05C: Escavação das vigas baldrames.



Figura 06C: Escavação das vigas baldrames com escavadeira.

I.4. INFRA-ESTRUTURA.




Figura 07C: Formas e armaduras - P07.



Figura 08C: Formas e armaduras - P41.



Figura 09C: Formas e armaduras - P57.



Figura 10C: Formas e armaduras - P65.



Figura 11C: Formas e armaduras - P75.



Figura 12C: Formas e armaduras - P73.



Figura 13C: Formas e armaduras - P80.



Figura 14C: Blocos concretados - P41, P49, P57, P65, P75.



Figura 15C: Montagem das formas das baldrames.



Figura 16C: Montagem das formas das baldrames.




Figura 17C: Montagem das formas das baldrames e lastro de obra.




Figura 18C: Montagem das formas das baldrames e lastro de obra.



Figura 19C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 20C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 21C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 22C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 23C: Formas e armaduras das vigas baldrames - arranque V73.



Figura 24C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 25C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 26C: Formas e armaduras das vigas baldrames.



Figura 27C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 28C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 29C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 30C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 31C: Concretagem das vigas baldrames.




Figura 32C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 33C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 34C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 35C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 36C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 37C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 38C: Concretagem das vigas baldrame.



Figura 39C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 40C: Concretagem das vigas baldrames.



Figura 41C: Vigas baldrames concretadas.




Figura 42C: Vigas baldrames concretadas.

Curitiba, 06 de outubro de 2017.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro