

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 22ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato N° 34/2017, CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/03/2019 até 25/04/2019 (vigésima segunda medição).

SERVIÇOS**10 . FORRO**

Figura 01C: Forro na área de serviço - 1ª Vara



Figura 02C: Forro BWC Juiz titular - 2ª Vara



Figura 03C: Forro vestiário da 2ª vara



Figura 04C: Forro área de serviço - 2ª Vara

15 . INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Figura 05C: Registro de esfera de 3/4"



Figura 06C: Registro de esfera de 3/4"



Figura 07C: Registro de esfera de 3/4"



Figura 08C: Registro de esfera de 1"



Figura 09C: Bomba de recalque de 1/2 HP



figura 10C: Bomba de recalque de 1/2 HP - eficiência energética e rendimento



Figura 11C: Bomba de recalque de 1/2 HP - informações técnicas



Figura 12C: Bacia sanitária com caixa acoplada - vestiário da 1ª vara




Figura 13C: Bacia sanitária com caixa acoplada - informações técnicas



Figura 14C: Bacia sanitária com caixa acoplada - detalhe de válvula de descarga



Figura 15C: Bacia sanitária com caixa acoplada - detalhe de acionador duplo



Figura 16C: Bacia sanitária com caixa acoplada - detalhe de tampo e acabamento



Figura 17C: Bacia sanitária com caixa acoplada e assento - BWC juiz titular 1ª vara



Figura 18C: Bacia sanitária com caixa acoplada - Vestiário da 2ª vara

17 . INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



Figura 19C: Abrigo para hidrante - hall público



Figura 20C: Abrigo para hidrante - secretaria da 1ª vara



Figura 21C: detalhe de mangueira e registro globo angular, em hidrante



Figura 22C: detalhe de mangueira



Figura 23C: Hidrante instalado na secretaria da 2ª vara



Figura 24C: Detalhe do tampo do hidrante de recalque



Figura 25C: Caixa em alvenaria - hidrante de recalque



Figura 26C: Tubulação e registro globo - hidrante de recalque



Figura 27C: Reservatório em polietileno



Figura 28C: Reservatórios em polietileno

19 . PINTURAS



Figura 29C: Segunda demão de pintura do muro - fundos (arquivo)



Figura 30C: Segunda demão de pintura do muro - fundos (estacionamento da direita)



Figura 31C: Segunda demão de pintura do muro - lateral direita



Figura 32C: Segunda demão de pintura - Secretaria da 1ª vara



Figura 33C: Segunda demão de pintura - Secretaria da 2ª vara




Figura 34C: Segunda demão de pintura - Secretaria da 2ª vara



Figura 35C: Tinta utilizada



Figura 36C: Segunda demão de textura acrílica - bloco da direita (frontal)



Figura 37C: Segunda demão de textura acrílica - bloco central (lateral direita)



Figura 38C: Segunda demão de textura acrílica - bloco da esquerda (fundos)



Figura 39C: Segunda demão de textura acrílica - bloco da esquerda (frontal)



Figura 40C: Segunda demão de textura acrílica - bloco da direita (lateral direita)

20 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Figura 41C: Escada marinheiro - fosso de luz da primeira vara



Figura 42C: Escada marinheiro - detalhe dos tubos




Figura 43C: Escada marinheiro - guarda-corpos e degraus



Figura 44C: Escada marinheiro - detalhe da fixação

22 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 01E: poste entrada de energia



Figura 02E: mureta e caixas de medição, tcs e proteção



Figura 03E: eletrodutos entrada de energia e telecomunicações



Figura 04E: eletrodutos entrada de energia e telecomunicações



Figura 05E: interruptores e tomadas



Figura 06E: interruptores e tomadas



Figura 07E: interruptores e tomadas



Figura 08E: interruptores e tomadas



Figura 09E: interruptores e tomadas



Figura 10E: interruptores e tomadas




Figura 11E: luminárias plafon e dicróicas



Figura 12E: luminárias plafon e dicróicas



Figura 13E: luminárias plafon e dicróicas



Figura 14E: luminárias plafon e dicróicas



Figura 15E: luminárias 38W arquivo



Figura 16E: luminárias 38W arquivo



Figura 17E: luminárias plafon LED hall



Figura 18E: luminárias tipo tartaruga



Figura 19E: luminárias tipo tartaruga



Figura 20E: luminárias tipo tartaruga

Curitiba, 30 de abril de 2019.

Arnaldo Nascimento de souza

Membro

Carlos Henrique Siwek

Membro

Kelvi Leandro da Silva

Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\58-APUCARANA-CP04_2016-FÓRUM\Medições\22ª Medição_25-04-19\CP_04-2016_22ª_MEDIÇÃO_Rascunho_1.xlsx]FOTOGRAFIC