



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Reforma FT São José dos Pinhais

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 4/2019, TP 01/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/06/2019 até 26/07/2019 (5 meses após início de obra).

I.3. FASE 01 - ÁREA NOVA



Figura 01C - Caçamba para retirada de entulhos



Figura 02C - Andaimos torre



Figura 03C - Cobertura após lavagem



Figura 04C - reaterro, área de manutenção de veículos



Figura 05C - Estrutura - novos sanitários



Figura 06C - fechamentos em alvenaria

I.5. FASE 03 - 3ª VARA DO TRABALHO



Figura 07C - juntas - Pisos



Figura 08C - juntas - Pisos



Figura 09C - Lavatórios reinstalados



Figura 10C - Vaso reinstalado



Figura 11C - metais reinstalados



Figura 12C - bate macas - salas de audiência



Figura 13C - porta acústica - sala de audiências



Figura 14C - chapa laminado melamínico - BWC PNEs

I.10. FASE 08 - HALL DE ENTRADA + OAB + PAB

CIVIL



Figura 15C - Pisos cerâmicos - PABs



Figura 16C - juntas de dilatação - pisos



Figura 17C - Divisórias instaladas - PABs



Figura 18C - Divisórias instaladas - OAB



Figura 19C - Forros instalados - hall público




Figura 20C - Forros instalados - PABs



Figura 21C - Azulejos -BWCs PABs



Figura 22C - Portas de madeira compensada lisa



Figura 23C - Pintura interna



Figura 24C - Pintura interna

ELÉTRICA



Figura 01E - Infraestrutura elétrica e lógica, tomadas lógicas e elétricas genéricas



Figura 02E - Infraestrutura elétrica e lógica




Figura 03E - Infraestrutura e cabeamento elétrico



Figura 04E - Infraestrutura elétrica e lógica



Figura 05E - Infraestrutura elétrica e lógica



Figura 06E - Cabeamento elétrico e lógico, tomadas lógicas e elétricas genéricas



Figura 07E - Tomada elétrica e ponto telefônico (OAB)



Figura 08E - Ponto telefônico (OAB)



Figura 09E - Tomada elétrica e coluna técnica (sala múltiplo uso)



Figura 10E - Interruptores e tomada (OAB)



Figura 11E - Colunas técnicas (sala múltiplo uso)



Figura 12E - Coluna técnica (sala múltiplo uso)



Figura 13E - Interruptor e tomada (OAB)



Figura 14E - Interruptores e tomada (sala múltiplo uso)



Figura 15E - Iluminação LED (4 x 9W) - sala múltiplo uso



Figura 16E - Painel LED 12 W, sensor de presença e exaustor (OAB)



Figura 17E - Painel LED 12 W (OAB)



Figura 18E - Iluminação LED (4 x 9W) - OAB



Figura 19E - Quadro de distribuição telefônica (OAB)



Figura 20E - Novo distribuidor geral de telecomunicações (Hall de entrada)



Figura 21E - Espaço reformado para as agências bancárias (anteriormente 4ª Vara)



Figura 22E - Espaço reformado para as agências bancárias (anteriormente 4ª Vara)

I.11. FASE 09 - CALÇADAS E JARDINS

CIVIL



Figura 25C - Plantio de arbustos - jardim de acesso à 3ª VT



Figura 26C - bancos de concreto - jardim de acesso ao FT



Figura 27C - floreiras de concreto - jardim de acesso ao FT

ELÉTRICA



Figura 23E - Nova entrada de telecomunicações



Figura 24E - Poste da nova entrada de telecomunicações



Figura 25E - Nova entrada de telecomunicações - trecho com linha enterrada



Figura 26E - Nova entrada de telecomunicações - transição para dentro do imóvel

I.12. FASE 10 - EXTERNA - MUROS E GRADIS

CIVIL



Figura 28C - demolição de pavimento - muro lateral esquerda



Figura 29C - estrutura - muro lateral esquerda



Figura 30C - revestimento massa única - muro lateral esquerda



Figura 31C - revestimento massa única - muro lateral esquerda



Figura 32C - revestimento massa única - muro fundos divisa



Figura 33C - fundações - muro delimitando área de serviço



Figura 34C - fundações - muro delimitando área de serviço



Figura 35C - demolição - muro entre terreno velho e novo



Figura 36C - demolição - muro entre terreno velho e novo

ELÉTRICA



Figura 27E - Infraestrutura para iluminação externa



Figura 28E - Infraestrutura para iluminação externa



Figura 29E - Infraestrutura para iluminação externa



Figura 30E - Infraestrutura para iluminação externa

I.13. FASE 11 - ESTACIONAMENTOS

CIVIL



Figura 37C - valas para passagem de tubulação elétrica - estacionamento frente



Figura 38C - valas para passagem de tubulação elétrica e caixas de passagem - estacionamento frente

ELÉTRICA



Figura 31E - Infraestrutura para iluminação externa



Figura 32E - Infraestrutura para iluminação externa

Curitiba, 09 de agosto de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro