

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147 - PO 28/2018

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Edifício VM 147, objeto do Contrato N° 54/2018, PO n° 28/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 30/11/2018 até 14/12/2018.

### 1. SERVIÇOS EXECUTADOS




Figura 01: Pintura sobre superfície metálica - cor vermelha





Figura 02: Eletrocalha 100x50






Figura 03: Eletroduto de aço galvanizado




Figura 04: Conduletes de alumínio




Figura 05: Caixa de ligação redonda




Figura 06: Eletroduto flexível metálico




Figura 07: Cabo para sinal e detecção de incêndio



Figura 08: Central de alarme de incêndio




Figura 09: Detector de fumaça endereçável




Figura 10: Indicador visual




Figura 11: Acionador manual




Figura 12: Indicador audiovisual





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Curitiba, 14 de dezembro de 2018.

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

Gilberto Ditzel  
Membro

Sandro Pohl da Silva  
Membro