

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147 - PO 28/2018

CONTRATADA: **PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Edifício VM 147, objeto do Contrato N° 54/2018, PO n° 28/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 14/12/2018 até 31/01/2019.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS




Figura 01: Pintura sobre superfície metálica



Figura 02: Eletroduto de aço galvanizado

(Handwritten signatures in blue ink)




Figura 03: Conduletes de alumínio



Figura 04: Caixa de ligação redonda




Figura 05: Eletroduto flexível metálico



Figura 06: Cabo para sinal e detecção de incêndio




Figura 07: Detector de fumaça endereçável



Figura 08: Indicador visual



Figura 09: Acionador manual





Figura 10: Indicador audiovisual

Curitiba, 04 de fevereiro de 2019.




Benedy Antunes de Oliveira

Membro



Gilberto Ditzel

Membro



Sandro Pohl da Silva

Membro