

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 5ª MEDIÇÃO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - VM 147 - PO 28/2018

CONTRATADA: *PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.*

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Edifício VM 147, objeto do Contrato Nº 54/2018, PO nº 28/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/03/2019 até 29/03/2019.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS



Figura 01: Retirada e recolocação de forro removível



Figura 02: Remoção de forro de gesso



Figura 03: Eletroduto instalado acima do forro



Figura 04: Caixa de ligação redonda



Figura 05: Eletroduto flexível metálico



Figura 06: Cabo para sinal e detecção de incêndio



Figura 07: Central de alarme de incêndio



Figura 08: Central de alarme de incêndio



Figura 09: Detector óptico de fumaça



Figura 10: Indicador audiovisual

Curitiba, 08 de abril de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro