

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 3ª MEDIÇÃO**

**OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E ED. ANEXO**

**CONTRATADA: *PARANÁ EM REDE SISTEMAS LTDA.***

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da obra de Fornecimento e Instalação de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - Fórum do Trabalho de Curitiba e edifício anexo, objeto do Contrato Nº 80/2018, PO nº 62/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/05/2019 até 31/05/2019.

### **1. SERVIÇOS EXECUTADOS**



Figura 01: Infraestrutura



Figura 02: Infraestrutura e detector de fumaça



Figura 03: Infraestrutura e cabeamento (secretaria)



Figura 04: Infraestrutura (sala de audiências)



Figura 05: Infraestrutura e cabamento (sobreloja)



Figura 06: Infraestrutura e cabeamento (garagem 1º pavimento)



Figura 07: Perfuração em laje de concreto



Figura 08: Perfuração em laje de concreto




Figura 09: Perfuração em laje de concreto



Figura 10: Perfuração em laje de concreto



Figura 11: Detector óptico de fumaça



Figura 12: Detector óptico de fumaça, acionador manual e avisador audiovisual



Figura 13 - Detector óptico de fumaça



Figura 14 - Detector termovelocimétrico



Figura 15 - Detector e indicador visual de acionamento de detector acima do forno



Figura 16 - Detector e indicador visual de acionamento de detector acima do forno



Figura 17 - Conjunto avisador audiovisual e acionador manual



Figura 18 - Conjunto avisador audiovisual e acionador manual

Curitiba, 14 de junho de 2019

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro