

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ.

CONTRATADA: STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ**, objeto do Contrato Nº 22/2020, PO 25/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 02/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 02/11/2020 (1 mês após início de obra).

3. RESERVATÓRIO, BASE PARA INSTALAÇÃO E ABRIGO



Figura 01: Execução das formas da base.



Figura 02: Execução das formas da base.



Figura 03: base de concreto executada.



Figura 04: base de concreto / caixa de captação de água pluvial.



Figura 05: casa de bombas executada.



Figura 06: pintura casa de bombas.

5. CONEXÕES



Figura 07: Cotovelo aço galvanizado.



Figura 08: Cotovelo aço galvanizado.

7. TUBULAÇÃO



Figura 09: Tubulação aço galvanizado DN 65 mm / 100 mm.



Figura 10: Tubulação aço galvanizado DN 65 mm / 100 mm.



Figura 11: Abertura de valas.



Figura 12: reaterro de valas.

Curitiba, 13 de novembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro