

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

**CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato Nº 24/2020, PO 23/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/11/2020 até 04/12/2020 (2 meses após início de obra).

### **3. DEMOLIÇÕES**



Figura 01: Abertura de vão para instalação de porta.

### 3.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 02: Fornecimento de Esguichos reguláveis para os hidrantes existentes.

### 6. ESQUADRIAS




Figura 03: Porta de madeira instalada.



Figura 04: Porta de vidro temperado instalada.



Figura 05: Caixilho fixo instalado.



Figura 06: Painel de vidro fixo instalado.

## 7. PINTURAS



Figura 07: Pintura parede de compartimentação, sobre cobertura.



Figura 08: Pintura parede de compartimentação, aba frontal.



Figura 09: Pintura parede de compartimentação, aba fundos.



Figura 10: Pintura tubulação de incêndio.

Curitiba, 09 de dezembro de 2020.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro