

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA VARA
DO TRABALHO DE JACAREZINHO.**

CONTRATADA: VILE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato N° 10/2022, PO 08/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 18/05/2022 até 16/06/2022

3. DEMOLIÇÃO - REMOÇÃO DAS JANELAS







Figuras 01: remoção das janelas existentes

4. ESQUADRIAS

4.3 PEITORIL EM GRANITO





Figuras 02: Peitoris em granito

7. FECHAMENTO DIVISA LATERAL



Figuras 3:

8. SUSTENTABILIDADE



Figura 4:

Curitiba, 23 de junho de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Membro