

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
 ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO 167 CENTRO
 LOCAL: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
 ÁREA(m²): 491,58

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$41.270,74	10,72%	51,13%	R\$21.103,54	48,87%	R\$20.167,20	100,00%	R\$41.270,74
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$17.299,37	4,49%	50,00%	R\$8.649,69	50,00%	R\$8.649,69	100,00%	R\$17.299,37
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$20.488,70	5,32%	50,00%	R\$10.244,35	50,00%	R\$10.244,35	100,00%	R\$20.488,70
1.3	PLACA DE OBRA	R\$936,34	0,24%	100,00%	R\$936,34	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$936,34
1.4	CAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.210,97	0,31%	50,00%	R\$605,48	50,00%	R\$605,48	100,00%	R\$1.210,97
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$219,34	0,06%	50,00%	R\$109,67	50,00%	R\$109,67	100,00%	R\$219,34
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$1.116,03	0,29%	50,00%	R\$558,01	50,00%	R\$558,01	100,00%	R\$1.116,03
2	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	R\$237.608,30	61,72%	42,29%	R\$100.494,08	57,71%	R\$137.114,22	100,00%	R\$237.608,30
2.1	REMOÇÃO DAS TELHAS, TESOURAS, TERÇAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES	R\$5.355,64	1,39%	21,97%	R\$1.176,87	78,03%	R\$4.178,77	100,00%	R\$5.355,64
2.2	ALVENARIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PLATIBANDA ENTRE A COPA E A	R\$1.039,86	0,27%	100,00%	R\$1.039,86	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.039,86
2.3	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$39.349,95	10,22%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$39.349,95	100,00%	R\$39.349,95
2.4	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA	R\$155.259,15	40,33%	50,00%	R\$77.629,57	50,00%	R\$77.629,57	100,00%	R\$155.259,15
2.5	CALHAS	R\$15.468,59	4,02%	73,05%	R\$11.299,47	26,95%	R\$4.169,12	100,00%	R\$15.468,59
2.6	RUFOS E CONTRARRUFOS	R\$17.516,99	4,55%	50,29%	R\$8.808,55	49,71%	R\$8.708,44	100,00%	R\$17.516,99
2.7	SPDA	R\$3.618,13	0,94%	14,92%	R\$539,75	85,08%	R\$3.078,37	100,00%	R\$3.618,13
3	CLIMATIZAÇÃO	R\$16.056,89	4,17%	100,00%	R\$16.056,89	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.056,89
3.1	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS EXTERNOS	R\$5.698,38	1,48%	100,00%	R\$5.698,38	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.698,38
3.2	INFRAESTRUTURA PARA APARELHOS DE 12.000 BTUs A 18.000 BTUs	R\$3.629,42	0,94%	100,00%	R\$3.629,42	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.629,42
3.3	INFRAESTRUTURA PARA APARELHOS DE 30.000 BTUs A 36.000 BTUs	R\$2.397,46	0,62%	100,00%	R\$2.397,46	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.397,46
3.4	INFRAESTRUTURA PARA APARELHOS DE 40.000 BTUs A 60.000 BTUs	R\$4.331,64	1,13%	100,00%	R\$4.331,64	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.331,64
4	PINTURA EXTERNA	R\$46.456,12	12,07%	33,16%	R\$15.404,87	66,84%	R\$31.051,25	100,00%	R\$46.456,12
4.1	PINTURA DE MUROS DE ALVENARIA, MURETAS E RESPALDOS	R\$4.904,31	1,27%	91,09%	R\$4.467,14	8,91%	R\$437,17	100,00%	R\$4.904,31
4.2	PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS	R\$18.198,98	4,73%	18,48%	R\$3.362,69	81,52%	R\$14.836,29	100,00%	R\$18.198,98
4.3	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	R\$11.876,65	3,08%	49,18%	R\$5.840,64	50,82%	R\$6.036,02	100,00%	R\$11.876,65
4.4	PINTURA DAS FACES INTERNAS DAS PLATIBANDAS	R\$4.012,02	1,04%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.012,02	100,00%	R\$4.012,02
4.5	LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES E TETOS	R\$1.734,40	0,45%	100,00%	R\$1.734,40	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.734,40
4.6	PINTURA DE CALÇADAS	R\$5.315,32	1,38%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.315,32	100,00%	R\$5.315,32
4.7	DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE	R\$414,43	0,11%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$414,43	100,00%	R\$414,43
5	ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA	R\$2.677,12	0,70%	100,00%	R\$2.677,12	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.677,12
5.1	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$674,71	0,18%	100,00%	R\$674,71	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$674,71
5.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$2.002,41	0,52%	100,00%	R\$2.002,41	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.002,41
6	ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE	R\$12.093,08	3,14%	72,56%	R\$8.774,24	27,44%	R\$3.318,84	100,00%	R\$12.093,08

VINICIUS DOS
 SANTOS
 PINTO:11877584770

Assinado de forma digital por
 VINICIUS DOS SANTOS
 PINTO:11877584770
 Dados: 2022.08.17 09:22:07 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
 ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO 167 CENTRO
 LOCAL: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
 ÁREA(m²): 491.58

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
6.1	ILUMINAÇÃO INTERNA	R\$8.774,24	2,28%	100,00%	R\$8.774,24	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.774,24
6.2	SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA	R\$3.318,84	0,86%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.318,84	100,00%	R\$3.318,84
7	ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	R\$21.078,89	5,48%	24,85%	R\$5.237,37	75,15%	R\$15.841,52	100,00%	R\$21.078,89
7.1	PISO PODOTÁTIL INTERNO	R\$1.807,94	0,47%	90,38%	R\$1.633,97	9,62%	R\$173,97	100,00%	R\$1.807,94
7.2	ACESSIBILIDADE DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS	R\$3.041,64	0,79%	93,48%	R\$2.843,39	6,52%	R\$198,26	100,00%	R\$3.041,64
7.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO	R\$3.036,03	0,79%	25,03%	R\$760,01	74,97%	R\$2.276,02	100,00%	R\$3.036,03
7.4	GUARDA-CORPO FRONTAL	R\$13.193,27	3,43%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$13.193,27	100,00%	R\$13.193,27
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$7.758,86	2,02%	8,22%	R\$637,66	91,78%	R\$7.121,20	100,00%	R\$7.758,86
8.1	PODA PARCIAL DE ÁRVORES	R\$672,55	0,17%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$672,55	100,00%	R\$672,55
8.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	R\$1.799,83	0,47%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.799,83	100,00%	R\$1.799,83
8.3	INSTALAÇÃO DE MOLA NA PORTA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO	R\$255,56	0,07%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$255,56	100,00%	R\$255,56
8.4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NAS PLATIBANDAS	R\$4.650,36	1,21%	13,71%	R\$637,66	86,29%	R\$4.012,70	100,00%	R\$4.650,36
8.5	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR QDAC	R\$380,55	0,10%	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$380,55	100,00%	R\$380,55
		R\$385.000,00		44,26%	R\$170.385,76	55,74%	R\$214.614,24	100,00%	R\$385.000,00

VINICIUS DOS SANTOS
 PINTO:11877584770

Assinado de forma digital por VINICIUS DOS SANTOS
 PINTO:11877584770
 Dados: 2022.08.17 09:22:19 -03'00'