

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO

OBRA: **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.**

CONTRATO: **CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.**

CONTRATADA: **LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR**, objeto do Contrato Nº 31/2023, CP 01/2023, PROAD 1342/2023, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 24/01/2024 (data da 3ª Medição) até 20/02/2024 (data da 4ª Medição).

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 01: Canteiro de obras.



Figura 02: Canteiro de obras.

I.3. AMPLIAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA.



Figura 03: Pilares 1º Pavimento.



Figura 04: Pilares 1º Pavimento.




Figura 05: Pilares 1º Pavimento.



Figura 06: Pilares 1º Pavimento.



Figura 07: Pilares 1º Pavimento.



Figura 08: Pilares 1º Pavimento.



Figura 09: Pilares 1º Pavimento.



Figura 10: Pilares 1º Pavimento.



Figura 11: Pilares 1º Pavimento.



Figura 12: Pilares 1º Pavimento.



Figura 13: Pilares 1º Pavimento.



Figura 14: Pilares 1º Pavimento.

I.5. SERVIÇOS EXTERNOS - ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO.




Figura 15: Tela Metálica – Calçada Parecis.



Figura 16: Tela Metálica – Calçada Parecis.



Figura 17: Concretagem – Calçada Parecis.



Figura 18: Concretagem – Calçada Parecis.



Figura 19: Concretagem – Calçada Parecis.



Figura 20: Concretagem – Calçada Parecis.




Figura 21: Concretagem – Calçada Parecis.



Figura 22: Concretagem – Calçada Parecis.




Figura 23: Brita – Calçada Guaracas.




Figura 24: Brita – Calçada Guaracas.




Figura 25: Brita – Calçada Guaracas.



Figura 26: Tela – Calçada Guaracas.



Figura 27: Concretagem – Guaracas.



Figura 28: Concretagem – Guaracas.



Figura 29: Concretagem – Guaracas.



Figura 30: Concretagem – Guaracas.




Figura 31: Passeio Público.



Figura 32: Passeio Público.



Figura 33: Passeio Público.



Figura 34: Passeio Público.




Figura 35: Passeio Público.



Figura 36: Piso Podotátil – Passeio Público.



Figura 37: Piso Podotátil – Passeio Público.



Figura 38: Piso Podotátil – Passeio Público.



Figura 39: Piso Podotátil – Passeio Público.



Figura 40: Piso Podotátil – Passeio Público.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro